



# FIN\_CA\_03



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI  
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

FIN\_CA\_03

Gestore SGRUA

Geovest S.r.l.

Data

18/06/2014

Comune

FINALE EMILIA

Provincia

Modena

Invio:

1° 2°

Macrocategoria:

A

**IDENTIFICAZIONE DEL SITO**

Nome (proprietà)

Govoni Emilio

id\_cruscotto

FIN 060

Via

per Modena

N° civico

72

CAP

41034

Località

UTM E

11°14'51"

UTM N

44°50'18"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	300

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

### CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

### RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
FIN CA 03 - edificio	
FIN CA 03 - tettoia	
FIN CA 03 - vista in pianta	
FIN CA 03 - vista obliqua	
FIN CA 03 - edificio	
FIN CA 03 - tettoia	
FIN CA 03 - vista in pianta	
FIN CA 03 - vista obliqua	

### NOTE

La rimozione dei materiali c.a. deve essere preliminare alla demolizione

### OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



FIN CA 03-  
edificio .JPG



FIN CA 03-  
tettoia .JPG



 <p> <b>Via per Modena, 72</b>        41034 Finale Emilia        Italia        Edificio © 2014 iGola, © 2014 Blom CGR   Condizioni d'uso     </p>		FIN CA 03-vista in pianta .pdf
 <p> <b>Via per Modena, 72</b>        41034 Finale Emilia        Italia        Edificio © 2014 iGola, © 2014 Blom CGR   Condizioni d'uso     </p>		FIN CA 03-vista obliqua .pdf