


MIR_CA_23



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

MIR_CA_23

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

MIRANDOLA

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

A

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Battaglia Giuseppe

id_cruscotto

Via

Molinello

N° civico

7

CAP

41037

Località

Mortizzuolo

UTM E

11°6'8,623"

UTM N

44°52'30,538"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
D.Copertura danneggiata	0	40

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:


Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

Le lastre sono su di una tettoia che sarà demolita.

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
MIR CA 23 (1)	
MIR CA 23 (2)	
MIR CA 23 (3)	
MIR CA 23 (4)	

NOTE

Copertura con lastre di amianto, stabile in attesa di demolizione.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



MIR CA 23 (1)



MIR CA 23 (2)



MIR CA 23 (3)



MIR CA 23 (4)