



CAV_CA_15



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

CAV_CA_15

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

09/06/2014

Comune

CAVEZZO

Provincia

Modena

Invio:

2°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Vaccari Vilso

id_cruscotto

Via

Nespole

N° civico

3-5

CAP

41032

Località

UTM E

11°0'46,626"

UTM N

44°49'47,399"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
A.Lastre intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate dalle macerie	0	80
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	2	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☐ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☒ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Necessità di isolare servizi o strutture:

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Elementi problematici:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
CAV CA 15 (1)	
CAV CA 15 (2)	
CAV CA 15 (3)	
CAV CA 15 (4)	
CAV CA 15 (5)	
CAV CA 15 (6)	
CAV CA 15 (7)	
CAV CA 15 (8)	

NOTE

Bancale con lastre e n. 2 cisterne

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



CAV CA 15 (1)



CAV CA 15 (2)



CAV CA 15 (3)



CAV CA 15 (4)



CAV CA 15 (5)



CAV CA 15 (6)



CAV CA 15 (7)



CAV CA 15 (8)