


POS_CA_09



**SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DI
AMIANTO TRA LE MACERIE**

Scheda di rilevazione N°:

POS_CA_09

Gestore SGRUA

Aimag s.p.a.

Data

08/01/2014

Comune

SAN POSSIDONIO

Provincia

Modena

Invio:

1°

Macrocategoria:

B

IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Nome (proprietà)

Tecnico comunale Pulga Adamo

id_cruscotto

POS 108

Via

Matteotti

N° civico

99

CAP

41039

Località

UTM E

10°59'39,14"

UTM N

44°53'16,05"

Tipologia	Volume (m3)	Superficie (m2)
B.Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie	1	0

Se B (Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalle macerie) compilare i seguenti punti:

Tipologia	N°	Descrizione
Cisterna per acqua	1	

CARATTERISTICHE DELL'AREA

Superficie m2:

Distanza dalla via d'accesso m:

Difficoltà:

Presenza di erba o altro da ripulire:

- ☐ Asfaltata
- ☒ Autobloccanti
- ☒ Ghiaia
- ☐ Prato
- ☐ Campo incolto

Accessibilità e sicurezza dell'area:

Necessità di migliorare l'illuminazione:

Possibilità d'esondazione, allagamenti:

Elementi problematici:


Necessità di isolare servizi o strutture:

Presenza di altri pericoli (pendenze,etc):

Necessità di piattaforma o altro per raggiungere le macerie:

Presenza di strutture con copertura in e/ca danneggiata:

RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

Nome	
POS CA 9 (1)	
POS CA 9 (2)	
POS CA 9 (3)	
POS CA 9 (4)	

NOTE

Si precisa che la proprietà del fabbricato è la "Fondazione Porta". L'indirizzo corretto è Via Matteotti 99 come da email del Comune di San Possidonio che si allega alla presente.

OPERATORI

Comune:

Gestore:

Altro (proprietà):



POS CA 9 (1)



POS CA 9 (2)



POS CA 9 (3)



POS CA 9 (4)