

**CENTROCOT**  
Innovation experience



Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.  
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)  
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056  
email info@centrocot.it web www.centrocot.it  
C.F. e P.IVA 01724710122

LAB N° 0033 L

## Rapporto di Prova 23RA02049

del 16/02/2023

Spett.  
**MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.**  
Via Tortona 25  
20144 Milano (MI)

### Campioni e identificazione

#### Campione 23LA03373

Data accettazione: 13/02/2023

Data ricevimento campione: 13/02/2023

#### Descrizione

Descrizione: Maglione pile ad alta visibilità da donna articolo 19103-315-14010, etichettato lavabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

#### Campione 23LA03373/01

Campione 23LA03373 - Tessuto esterno colore arancione 014 (già testato in ns. Rapporto di Prova n. 23RA01780)

#### Campione 23LA03373/02

Campione 23LA03373 - Tessuto inserto colore blu navy (pile collo - già testato in ns. Rapporto di Prova n. 23RA01776)


Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

### Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova	UNI EN ISO 13935-2:2014
Ambientamento e prova in atmosfera normale	(20 ± 2)°C - (65 ± 4)%U.R.
Velocità di prova	(50 ± 10) mm/min
Lunghezza di prova	(100 ± 1) mm
Dimensioni delle provette	(100x250) mm
Cuciture già esistenti	sì
Numero delle provette analizzate	5
Numero delle provette scartate	0
Data inizio prova: 16/02/2023	Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione	23LA03373	unità	valore
<b>Forza massima</b>			
1a provetta		N	456 c
2a provetta		N	488 c
3a provetta		N	486 c
4a provetta		N	453 c
5a provetta		N	491 c
Media		N	470
C.V. delle forze		%	3.9



**CENTROCOT**  
Innovation experience



LAB N° 0033 L

- a= lacerazione del tessuto
- b= lacerazione del tessuto ai morsetti
- c= lacerazione del tessuto alla cucitura
- d= rottura dei fili cucirini
- e= sfilatura dei fili
- f= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilità

**Data emissione**  
16/02/2023

**Responsabile Laboratorio Tecnologico**  
Annalisa Vassallo

Fine del rapporto di prova n° 23RA02049